

Fecha: 8/9/2022

EDIFICIO STRADIVARIUS Nº APTO: 404

Reparaciones realizadas:

Se Retiro Piso Por completo de balcón.

Se impermeabilizo.

Se hizo carpeta con pendiente hacia desagüe
se volvió a colocar piso cerámico.

Colocacion de 2 Pufones de luz

Se pinto cielo raso y paredes de balcón

Reparación de humedades en el lado derecho
y lado izquierdo del ventanal del frente
más pintura

